




**Taya 40050/R PE + INC 050/R-35-016**


05.10.17

Cotes en mm

encastré avec inverseur



certaines parties de la robinetterie ne peuvent être remplacé une fois posées, c'est pourquoi il est important de faire attention à ne pas griffer les pièces chromées



Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d'erreurs liées à la fabrication. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées.